

Referat bestyrelsesmøde 28-03-2016

Meddelelser fra formanden

Grenpladsen er blevet brændt af i januar måned. Som følge af storme i efteråret er grenpladsen fyldt op igen. Derfor anbefales det at man optimere stakken når man afleverer sine grene.

Forårsbrev kommer ud primo maj.

Strandrensning sker den 16. maj og hvis der er nok fremmødte vil vandværket gerne have hjælp til praktiske opgaver ved vandværket. Børge Guldbrandt er tovholder og byder på vand og øl efter strandrensning og Skt. Hans.

Økonomi

Der er for øjeblikket 122.000 på kontoen.

Alle har betalt kontingent for 2014-2105.

Vi har endnu ikke fået regninger fra Ole for vinterens arbejde.

Opkrævninger sendes ud primo maj.

Generalforsamlingen kostede cirka 2000 kroner, hvilket er det halve af de samlede omkostninger.

Vejenes tilstand

Eventuelt huller bliver rettet med 0,8 mm stabil grus efter pinse. Derefter kommer Dustex på ultimo maj.

Der er kommet forespørgsel angående opfriskning af vejnavne på stentavlerne. Disse bør blive opfrisnet med maling. Dette vil blive gjort i løbet af sommerferien. Bjarne Harsmann er tovholder.

Bestyrelsen har haft en ekspert til at se på vejene. Den pågældende ekspert er vej ingeniør ved Vejdirektoratet og har tidligere været ansat i Syddjurs kommune og har derfor indgående viden til de forskellige sommerhusområder i området.

Konklusionen fra eksperten var følgende:

Generelt

- Generelt set har Fejrup strand udfordringer med bakkerne og kan derfor ikke sammenlignes med sommerhusområder der ligger mere fladt. Vejene er som man kan forvente og skal have løbende vedligeholdelse.
- Det anbefales 0,8 mm fed grus 1 gang om året
- Små huller skal repareres med stabilt grus.

Knolden

Søen i andet sving kan risikere at oversvømme vejen. Hvis dette sker anbefales det at lægge et drænrør under vejen.

Kidhøj og Dalen

Alt OK

Møllehøj

Vandreder er uundgåelig. Alternativt skal der laves en faskine der vil være omkostningstungt og vil ikke fjerne risikoen for vandreder under store vandskyld.

Der kommer stadig meget vand ned for enden af Møllehøj mod brinken. En mulighed vil være at grave et dræningsrør ud. Det vil stadig ikke fjerne risikoen for vandreder under store vandskyld.

Vigen

- Generelt var vigen i OK stand.
- Der vil altid komme huller og render efter heftige regnskyl. Dette kan altså ikke undgås.
- Ved Vigen skønnes det at vandafledning ikke giver værdi.

Skoven

- Gælder det samme som Vigen

Vejbump

Anbefalingen fra eksperten vil være at lægge vejbump på Vigen og Kidhøj. Argumentet for dette er, at der har bilisten det længste synfelt og vil derfor have en tendens til at sætte farten op.

Grenpladsen

Henvendelse angående at grenpladsen er fyldt igen. Skal derfor brændes af igen. Ole vil gøre det hvis omstændighederne tillader det.

Eventuelt

Der arbejdes videre med at søge støtte til en hjertestarter.

Næste møde er hos Jørgen Carlsen den 14. August kl. 13.00.